

Отчет об исполнении представления об устранении нарушений требований
пожарной безопасности выявленных в ходе проверки отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Красноярск
у № 435 от 11.05.2018.

Требования постановления об изменении направления открывания дверей из помещения по направлению выхода из здания в вентиляционной, расположенной на третьем этаже здания (согласно технического паспорта нежилого здания помещение 37), из помещений двух кладовых, расположенных на третьем и втором этажах здания, из общих коридоров в лестничные клетки на всех этажах здания, из лестничной клетки в вестибюль бассейна; об установке противопожарных дверей 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа (помещения № 32, 33, 29, 71, 74, 75); об разделении коридоров второго и третьего этажей противопожарными дверями 3-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа; об обеспечении соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности) в холлах третьего и второго этажей; об обеспечении исправного состояния систем и установок противопожарной защиты, а именно: смонтировать систему автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении ДОУ будут исполнены учреждением незамедлительно, после выделения финансовых средств главным распорядителем бюджетных средств. Требования исполнены в 1 квартале 2019 г.

Требование об устранении перепадов высот менее 45 см и выступов в полу тамбуров эвакуационных выходов из раздевалок для мальчиков и для девочек непосредственно наружу (помещения № 41, 42, 58, 59) после уточнения возможности и требуемого финансирования (письмо МБДОУ № 59 № 23 от 28.05.2018 в МКУ ЦОБФУОО). Требование исполнено в 1 квартале 2019г.

Устранены следующие нарушения:

В помещениях № 79, 6, 16, 26 проведена работа по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (контракт № ТО_1438/18-2 от 26.03.2018г. с ООО «ЭлСиБ»); Противоподымные двери лестничных клеток, ведущих из помещений групповых ячеек первого, второго и третьего этажей здания, а также противоподымные двери, ведущие из помещений групповых ячеек второго и третьего этажей здания в общие коридоры, оборудованы приспособлениями для samozакрывания.

Заведующий МАДОУ № 59  М.В. Дедух

29.04.2019г.

